


	REPORTE DE VISITA A MONUMENTO CARTOGRÁFICO	Versión del documento: 20
		Fecha de Creación: 20-Sep-2008
		Última Actualización: 03-jun-2013
		Autor / Mantenedor: Marco-Luis SALCEDO TOVAR / Héctor Carrero
		E-Mail: mlsalcedo@cantv.net / geohirca@yahoo.com
© 2008-2009, Grupo GPSYV.NET		

DESIGNACIÓN DEL HITO:		ESTADO:	MUNICIPIO:	FECHA:
Vértice 3016 MU89A		Monagas	Maturín	25-05-2013
VISITADO POR:		E-MAIL:		TELÉFONO:
Franklin González		orioncomputer@gmail.com		(0414)7659152
FABRICANTE RECEPTOR GPS:	MODELO / VERSIÓN:	TIPO DE ANTENA:		SATELITES OBSERVADOS / DOP:
Garmin	Nuvi 2595	Integrada		11/13
LATITUD:		LONGITUD:		ALTURA (m)
N 09° 39' 41.0"		O 063° 37' 58.9"		184 (m)
ZONA UTM:	NORTE:	ESTE:		
20P	1.068.039 m	430.551 m		
CROQUIS:			UBICACIÓN REFERENCIAL:	
				
ACCESO:		Este Vértice se encuentra al lado derecho de la Troncal 13, entre la entrada de Pta. de Mata y el Crucero de Santa Bárbara sentido Maturín el Tejero, a unos 850 mts del Monumento a la Virgen.		
INSCRIPCIÓN:		3016 MU89A 06VP-3G3/G4		
ESTADO GENERAL:		Este Vértice posee un poste Blanco y Rojo y pose el indicador del vértice justo sobre el poste, ya que no vi mojón alguno en los		

	REPORTE DE VISITA A MONUMENTO CARTOGRÁFICO	Versión del documento: 20
		Fecha de Creación: 20-Sep-2008
		Última Actualización: 03-jun-2013
		Autor / Mantenedor: Marco-Luis SALCEDO TOVAR / Héctor Carrero
		E-Mail: mlsalcedo@cantv.net / geohirca@yahoo.com
© 2008-2009, Grupo GPSYV.NET		

	alrededores. Nota: La Cámara tenía la hora errada.
--	--

PRIMER PLANO DEL HITO:


	REPORTE DE VISITA A MONUMENTO CARTOGRÁFICO	Versión del documento: 20
		Fecha de Creación: 20-Sep-2008
		Última Actualización: 03-jun-2013
		Autor / Mantenedor: Marco-Luis SALCEDO TOVAR / Héctor Carrero
		E-Mail: mlsalcedo@cantv.net / geohirca@yahoo.com
© 2008-2009, Grupo GPSYV.NET		

VISTA DESDE EL NORTE:	VISTA DESDE EL ESTE:
	
VISTA DESDE EL SUR:	VISTA DESDE EL OESTE:
	