


# REPORTE DE VISITA

<b>DESIGNACIÓN DEL HITO:</b>		<b>ESTADO:</b>	<b>MUNICIPIO:</b>	<b>FECHA:</b>
19 Carúpano		Sucre	Bermúdez	03 Nov 2007
<b>VISITADO POR:</b>		<b>E-MAIL:</b>		<b>TELÉFONO:</b>
Luis Pages		gpsmasterchief@cantv.net		
<b>LATITUD:</b>		<b>LONGITUD:</b>		<b>ALTURA:</b>
N 10 40 26.9		W 63 14 34.0		51 m
<b>ZONA UTM:</b>	<b>NORTE:</b>	<b>ESTE:</b>	WGS-84	
20N	0473449	1179960		
<b>CROQUIS:</b>			<b>UBICACIÓN REFERENCIAL:</b>	
				
<b>ACCESO:</b>		Se encuentra ubicado al lado izquierdo del muelle de Carúpano, empotrado en el concreto de éste. Borneado con pintura		
<b>INSCRIPCIÓN:</b>		CARTOGRAFIA NACIONAL MARCA REFERENCIA MARNR VENEZUELA GPG 1993		
<b>ESTADO GENERAL:</b>		El hito se encuentra en regular estado de conservación.		

**PRIMER PLANO DEL B.M.**

