



# REPORTE DE VISITA

|   |               |   |   |                |        |
|---|---------------|---|---|----------------|--------|
| <b>DESIGNACIÓN DEL HITO:</b>  |               | <b>ESTADO:</b>  | <b>MUNICIPIO:</b>   | <b>FECHA:</b>  |        |
| BO C_P  |               | Trujillo  | Trujillo  | 13.01.2013     |        |
| <b>VISITADO POR:</b>  |               | <b>E-MAIL:</b>  |   |                |        |
| Luis Pages  |               | Patafondo2.0@hotmail.com  |   |                |        |
| <b>LATITUD:</b>   |               | <b>LONGITUD:</b>  |   | <b>ALTURA:</b> |        |
| N9 14 40.2  |               | W70 16 13.1   |   | 1225 m         |        |
| <b>ZONA UTM:</b>  | <b>NORTE:</b> | <b>ESTE:</b>  |   |                | WGS-84 |
| 19P   | 1022131       | 360460  |   |                |        |
| <b>CROQUIS:</b>   |               |   | <b>UBICACIÓN REFERENCIAL:</b>   |                |        |
|  |               |   |  |                |        |
| <b>ACCESO:</b>  |               | Ubicado en la acera de la Plaza Bolívar, en la calle 5 con la esquina Independencia |   |                |        |
| <b>INSCRIPCIÓN:</b>   |               | RED GEODESICA MUNICIPAL GPS 2011 IGVSBO C_P   |   |                |        |
| <b>ESTADO GENERAL:</b>  |               | El hito se encuentra en buen estado de conservación.                                |   |                |        |

**PRIMER PLANO DEL B.M.**

